

BARCSI KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

SEGESDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
HIVATAL	
A: 3565	
Ért. 2018. MÁJ. 30	
5/172-5/2018	
Előirats. am:	Ugyintéző:

sám: 36420/464-4/2018.ált

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2018.05.30.-án a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében 7562 Segesd Szabadság Tér 1.

Tárgy: Segesd település belterületén levő partfal supervisor vizsgálat

Jelen vannak: Barcsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről:
Rácz Csaba t. alezredes polgárvédelmi felügyelő
Kulcsár István t. zászlós katasztrófavédelmi megbízott

Baranya Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
Kraft János

Somogy Megyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Építési Osztály
Gergye László

Jelen vannak az ellenőrzött létesítmény részéről:

Neve: Péntek László

Neve:

Beosztás: polgármester
.....

Beosztás:

Lakcím: 7562 Segesd Rózsadomb u. 38

Lakcím:

Telefonszám:

Telefonszám:

Eljárásjogi helyzete: Ügyfél

Eljárásjogi helyzete:

Egyéb résztvevők (hatósági tanú, szakértő, tolmács, más hatóság képviselője, stb.):


Neve: . Pankász László Magyar Közút Nagyatádi Üzemtechnika

Lakcíme: Nagyatád Rákóczi u u 94.

Eljárásjogi helyzete: ügyfél

Az ügyfel(ek)et/ képviselőt az ellenőrzésről a helyszínen az ellenőrzés megkezdése előtt szóban értesítettem.

Tájékoztatom a jelenlévőket ügyféli jogaikról és kötelezettségeikről. Az ügyfél a tájékoztatást megértette és tudomásul vette.



Szám: 36420/464-4/2018.ált

Mai napon fent nevezettekkel megjelentünk Segesd település Bajcsy Zsilinszky utcába levő partfal helyszíni bejárására. A helyszíni bejárason fent nevezettek mindvégig jelen voltak. A bejárason az alábbiakat tapasztaltuk.

A közlekedési út északi oldalát végigkísérően, nyugatról keletre tartva X:113423 Y:519370 ponttól az X:113356 Y:519564 pontig tartóan, 203 m-es hosszban rézsús és nyitott falfelületeket tartalmazóan maximum 8m-es szintkülönbségű löszfal vagy igen meredek rézsú található. A függőleges állapotú nyitott közfal, maximum 6m-es függőleges felülettel mutatkozik, ahol az omlás bekövetkezett. Helye x:113374 Y:519525. A mozgás tömbös elválással és süllyedéses kiomlással történt. A süllyedés az omlás halomban történt meg, míg a leomlás anyag elérte a közút szelvényét. A közvetlen környezetet vizsgálva megállapítható volt, hogy mint egy 60m-es hosszúságon olyan omlás hajlam mutatkozik mely a közutat és a elektromos légvezetékét veszélyezteti. Ez a szakasz x:113362 Y:519542 ponttól az X:113387 Y:519488 pontig tart. A többi részlet úgy rézsús hogy azokon kisebb csúszások alakulhatnak ki, a jelenlegi karéjok alapján. A mozgás oka a lösz természetes történő tömbösödése, valamint a peremvonalon spontánul felnőtt fás növényzet terhelése és gyökérzetének feszítése. A jelzett 60m-es hosszban az omlások klimatikus hatásokra következhetnek be, azoknak időpontja nem előrejelelhető, így indokolt a közutat használók részére szabályozó tájékoztató és korlátozó jelzések kitétele.

A kialakult helyzeten javítana, a peremvonal tehermentesítése. Úgy hogy a fás szárú növényzet eltávolításra kerülne, mivel akkor a súlycsökkentés mellett a feszítő hatás is megszűnne.

Bányakapitányság további megjegyzése, hogy a falat makroporózus kőzet alkotja, mely vízre átázásra érzékeny, gyökérzet feszítésére pedig tömbösödik. Tehát a folyamat a 203m- hosszú területsávot mindenhol érinti.

A Magyar Közút, mint az érintett útszakasz kezelője, a jegyzőkönyvben rögzített megállapításokat megértette, és a jegyzőkönyvben rögzített veszélyekre tekintettel, gondoskodik a az érintett útszaka korlátozó és figyelmeztető jelzések kihelyezéséről.

Segesd Város Polgármestere, a jegyzőkönyvben rögzített veszélyek megértette, és mint terület tulajdonosa, gondoskodik a kialakult veszély elhárítására.

Az Építésügyi Osztály azt a tájékoztatást teszi, hogy a beavatkozás mértékétől függően, vizsgálni kell a tervezés időszakában hogy a 312/2012 kormányrendelet melléklete szerint, a létesítés engedély köteles-e.

A helyszínen 7 db fényképfelvételt készült, melyet ezen jegyzőkönyv mellékleteként csatolásra került.

Segesd, 2018.05.30.

Terjedelem: 2 oldal
Melléklet: 7 db fénykép
Kapják: 1. Ügyfél
2. Barcsi KvK.
3. SMK H MJH ÉO
4. Magyar Közút
5. BMKHHAFBO



Szám: 36420/464-4/2018.ált



[Handwritten signatures in blue ink]

Szám: 36420/464-4/2018.ált




 Kórház -   

Szám: 36420/464-4/2018.ált





V. A. A.





[Handwritten signature]

A hand-drawn diagram of a closed curve, resembling a stylized 'S' or a distorted circle, drawn in blue ink on a white background. The curve is continuous and smooth, with a slight indentation at the top and a small protrusion at the bottom.

A) BEJELENTŐ ADATLAP VIS MAIOR ESEMÉNYRŐL

Igénylésazonosító: 411 721

1.	Önkormányzat neve:	Segesd Község Önkormányzata
2.	Önkormányzat címe:	7562 Segesd, Szabadság tér 1.
3.	Kapcsolattartó neve:	Sára Erika
4.	Telefon:	82/733-402
5.	E-mail:	segese@latsat.hu
6.	Fax:	82/598-001
7.	Vis maior esemény megnevezése (több is választható):	☐ az előre nem látható természeti vagy más eredetű erők által fenyegető veszély bekövetkezésének lehetősége miatt szükségessé váló védekezés ☐ önkormányzati épület helyreállítása ☐ út helyreállítása ☐ híd helyreállítása ☐ komp- és révátkelőhelyek helyreállítása ☐ ár- belvízvédelmi vízáterhelési helyreállítása ☐ közmű és műtárgyai helyreállítása ☒ pince- partfal helyreállítása ☐ földcsuszamlás helyreállítása
8.	Vis maior esemény pontos időpontja:	2018.05.29.
9.	Vis maior esemény és rövid leírása a helyszín megjelölésével (ingatlan károsodása esetén a pontos cím és helyrajzi szám megjelölése is szükséges):	A Segesd 92/2. hrsz. ingatlanon található kb. 8-10 m magas löszfalból egy kb. 3-3,5 m ³ -es rész leszakadt. Egy kb. hasonló nagyságú rész elvált a faltól és veszélyezteti a Segesd, Felsőbogát pusztára vezető közút gyalogos és jármű forgalmát, valamint az utca közvilágítását. A további károk elkerülése érdekében azonnali intézkedés megtételére van szükség. A partfalon több helyen kezdődő repedések látszanak. A területtel D-i irányban a közút határos, E-i irányban szántóföldek találhatók.
10.	Védekezés előzetesen becsült költségigénye:	0 Ft
11.	Helyreállítás előzetesen becsült költségigénye:	30 368 240 Ft
12.	Becsült költségigény összesen:	30 368 240 Ft
13.	Helyreállítás várható kezdési határideje:	2018.07.02.
14.	Helyreállítás várható befejezési határideje:	2018.08.31.
15.	Helyreállítás/védekezés várható pénzügyi forrásösszetétele:	
a) Saját forrás	3 036 824 Ft	10 %
b) Egyéb források:	0 Ft	0 %
c) Előzetesen becsült igény	27 331 416 Ft	90 %

A 15. c) szerinti előzetesen becsült igény megegyezik a 12.-15.a)-15.b) eredményével.

Kelt: Segesd 2018. év június hó 5. nap
P.H.

.....
polgármester/elnök

.....
(kör)jegyző

Novics és Társa Közműépítő Kft.

Székhely: Nagyatád, Tallián A. u. 11/A

Telephely: Nagyatád, Árpád u. 6.

Telephely: Nagyatád, Taranyi u Ipartelep

Tel/Fax: 0682553592;0682553593

Adószám: 11483416-2-14

www.novicskft.hu

el: 3856

SEGESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL
2018. JÚN 06.
5/2372-2/2-8
Előiratszám: Ügyintéző:



Név: Segesd Község Önkormányzata

Cím: 7562 Segesd, Szabadság tér 1.

Kelt: 2018 év június hó 05 nap

A munka leírása:

Segesd, Bajcsy-Zsilinszky utcában

partoldal kialakítása, fák kitermelése tuskóirtással

Készítette: Novics Péter

Készült: Novics és Társa Közműépítő Kft Nagyatád, Taranyi úti Ipartelep 1562/14

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége		23.912.000
1.1 Közvetlen önköltség összesen		23.912.000
2.1 ÁFA vetítési alap		23.912.000
2.2 Áfa	27.00%	6.456.240
3. A munka ára		30.368.240

NOVICS és TÁRSA
Közműépítő Kft.
7500 Nagyatád, Árpád u. 6.
Adószám: 11483416-2-14
Aláírás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	K21-001-1.1.3-0000001 Egyes fák kitermelése tuskóirtással, legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 41-60 cm között 28 TE	0	54.000	0	1.512.000
2	K21-002-2.1.1-0000001 Terep vagy partoldal kialakítása gépi erővel, talajosztály: I-IV 5.600 m3	0	2.500	0	14.000.000
3	K21-011-1.2.1-0000001 (3) Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel, elszállítása géppel, talajosztály I-IV. 5.600 m3	0	1.500	0	8.400.000
Munkanem összesen:				0	23.912.000

3. melléklet a 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelethez

A) ELŐZETES HELYSZÍNI VIZSGÁLAT JEGYZŐKÖNYVE



Igénylésazonosító: 411 721

Az ellenőrzés tárgya:	2018.május.29: pince- partfal
A jegyzőkönyv felvételének helyszíne:	Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal, Segesd, Szabadság tér 1.
A jegyzőkönyv felvételének időpontja:	2018.06.13.
Az ellenőrzéshez felhasznált iratok:	térkép, tulajdoni lap

Jelen vannak

Önkormányzat részéről:	Péntek László	A helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal részéről:	dr. Kőműves Mónika
Beosztás:	polgármester	Beosztás:	törvényességi felügyeleti szakügyintéző
Telefon:	82/733-402	Telefon:	82/502-634
Fax:	82/598-001	Fax:	82/502-630
Email:	segese@latsat.hu	Email:	torvenyesseg@somogy.gov.hu
P.H.		P.H.	
Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről:	Rácz Csaba tű.alez.	Vizügyi Igazgatóság részéről:	
Beosztás:	felügyelő	Beosztás:	
Telefon:	82/470-276	Telefon:	
Fax:	82/463-328	Fax:	
Email:	barcs.kk@katved.gov.hu	Email:	
P.H.		P.H.	
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részéről:		a fővárosi és megyei kormányhivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala részéről:	
Beosztás:		Beosztás:	
Telefon:		Telefon:	
Fax:		Fax:	
Email:		Email:	
P.H.		P.H.	

A táblázat következő sora a következő oldalon kezdődik...

Egyéb felkért szerv részéről:	Kraft János, Baranya Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály Bányászati Osztály	Egyéb felkért szerv (megnevezése és név):	Antalicz Lóránd tű. alez., Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Beosztás:	ügyintéző	Beosztás:	főfelügyelő
Telefon:	20/662-5436	Telefon:	20/265-1831
Fax:	-	Fax:	82/528-999
Email:	banyafelügyelet@baranya.gov.hu	Email:	antalicz.lorand@katved.gov.hu
P.H.		P.H.	

Vis maior esemény adatai:

Vis maior esemény leírása:	Segesd községben a 92/2. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanon található kb. 7-8 m magas löszfalból egy kb. 7 m³-es rész leszakadt. Az omlás mellett (oldalain) függő tömegek vannak, a kialakult helyzet veszélyezteti a Segesd, Felsőbogát pusztára vezető közút gyalogos és jármű forgalmát, valamint az utca közvilágítását. A partfalon több helyen kezdődő repedések látszanak. A teljes partfal 200 fm hosszú, a legmagasabb részleténél következett be az omlás.
----------------------------	---

Sorszám	Vis maior esemény megnevezése	Település	Utca	Házsám	Hrsz.	Érintett alapterület
1.	pince- partfal	Segesd	Bajcsy-Zsilinszky	-	92/2	7
2.	pince- partfal	Segesd	Bajcsy-Zsilinszky	-	92/2	40
3.	pince- partfal	Segesd	Bajcsy-Zsilinszky	-	92/2	5
4.	pince- partfal	Segesd	Bajcsy-Zsilinszky	-	92/2	7
5.	pince- partfal	Segesd	Bajcsy-Zsilinszky	-	92/2	25

A táblázat következő oszlopa a következő oldalon található...

Mérték-egység (m2, m3, fm)	Megállapítások (károsodás mértéke, tulajdonjogviszony)
m3	önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő löszfal károsodása, leomlás
m3	önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő löszfal, omlás előtti helyzetben
fm	önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő löszfal, leomlás hossza
fm	önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő löszfal, fal magassága
fm	önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő löszfal ,omlás-veszélyes terület

Védekezési fokozat mértéke:	[] I. [] II. [] III.
Védekezési fokozat elrendelésének időpontja:	
Védekezési fokozat megszüntetésének időpontja:	
Védekezés kezdési ideje:	
Védekezés befejezési ideje:	

Megállapítások

A kár önkormányzati tulajdonban keletkezett (igen/nem):	Igen
A káreseményt az önkormányzat időben - 7 napon belül - bejelentette (igen/nem/nem vonatkozik):	igen
A bejelentett esemény vis maiornak tekinthető-e (igen/nem)	Igen

Indokolás:	A partfal helyreállítása a közlekedés biztonsága és a további károk megelőzése érdekében szükséges. A partfal leválása veszélyezteti a Felsőbogát pusztára vezető közút gyalogos és jármű forgalmát, valamint az utca közvilágítását.
------------	---

A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások:	
--	--

Záradék	A vis maior káresemény mennyiségi mutatóit a szakértői vélemény pontosan jelölje meg. A fent meghatározott mennyiség szemrevételezés alapján került rögzítésre, becsült értéknek minősül. A helyreállítás tényleges műszaki tartalmát és annak költségeit a szakértői nyilatkozat állapítsa meg.
---------	--

Megjegyzés: A jegyzőkönyvet a helyszíni vizsgálat lefolytatásánál jelenlévő személyeknek kell aláírnia. A jelenlévők az esetleges külön véleményt „A helyreállítás megvalósításával kapcsolatos egyéb megállapítások” rovatban rögzíthetik.